

Расход	Присоединительное сечение		
	3/4	1	1 1/4
м3/ч	Падение давления, кПа		
1,112	0,022	0,013	0,006
1,380	0,032	0,021	0,008
1,635	0,044	0,029	0,010
1,903	0,060	0,040	0,014
2,431	0,097	0,066	0,022
2,953	0,142	0,097	0,030
4,058	0,263	0,180	0,056
4,578	0,329	0,229	0,068
6,410	0,636	0,437	0,132
6,928		0,508	0,154
10,067		0,993	0,323
10,578		1,079	0,343

